

सुतार बाखल में ही स्थित विद्या कोचिंग क्लासेस का निरीक्षण किया, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑडिट और पोछे निकाली द्वारा में और सुधार किए जाने के निर्देश दिए। शुक्रवारिया हाट स्थित पार्थ एकेडमी के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था में सुधार और फायर, इलेक्ट्रिक ऑडिट के साथ निकासी द्वारा पर अतिरिक्त रखी सामग्री को हटाने के साथ ही रास्ता साफ करने हेतु हिदायत दी गई। एबी रोड पर स्थित सक्सेसवी एकेडमी में अग्निशमन यंत्र बलों के साथ फायर, इलेक्ट्रिक ऑडिट कराने तथा निकासी रोड एक ही होने से प्रथक से निकासी द्वारा बनाये जाने की हिदायत दी। स्टेशन हाट रोड पर स्थित नाईस कोचिंग क्लासेस वर्तमान में बंद है, कोचिंग क्लासेस आरंभ होने से पूर्व फायर एवं इलेक्ट्रिक ऑडिट कराने तथा प्रथक से निकासी द्वारा निर्माण करने के निर्देश दिए। गीता भवन ऐरिना रोड पर स्थित ब्रिलियंट कामर्स क्लासेस में अग्निशमन यंत्र पाये गये, निकासी द्वार भी पाया गया, फायर एवं इलेक्ट्रिक ऑडिट कराने के निर्देश दिए। आयुक्त के निर्देशानुसार कोचिंग सेंटरों की जांच के दौरान जो कमियां पाई गई हैं।